

Pflegehinweise

- Für PUR-Leichtbeschichtungen -

Kunstleder mit textilem Träger und einer PUR-Beschichtung für
Polsterkunstleder sowie Arbeitsschutz- und Bekleidungsmaterialien



Waschen bei 30 °C ist unter Verwendung eines Feinwaschmittels in der Waschmaschine möglich.



Schonendes Trocknen ist im Tumbler bis 60 °C möglich.



Keine Anwendung von Bleichmitteln.



Keine chemische Reinigung.



Nicht Bügeln.

Weitere Hinweise

- Bei leichten Flecken die Oberfläche mit einer pH-neutralen Seifenlösung und einem weichen Tuch abwischen.
- Keine Reinigung mit organischen Lösungsmitteln (Alkoholen), aggressiven Seifen oder Scheuermitteln! Desinfektion nur mit den von uns empfohlenen Desinfektionsmitteln (Liste auf Anfrage erhältlich).
- Keine besonderen Maßnahmen für den Materialerhalt erforderlich.
- Die aufgeführten Hinweise sind keine Garantie und befreien den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht im Umgang mit Materialien und Reinigungsmitteln.